

Guida rapida di GW1100




* Please scan the QR code to read English manual and keep it for future reference
 * Bitte scannen Sie den QR-Code, um das deutsche Handbuch zu lesen und zum späteren Nachschlagen aufzubewahren
 * Scansionare il codice QR per leggere il manuale italiano e conservarlo per riferimenti futuri

Manuali di istruzioni
<https://www.ecowitt.com/support/download/106>




IN CHINA HERGESTELLT



Non è richiesta la password al primo login. Tuttavia, se dopo aver effettuato il login è stata impostata una password nella pagina Impostazioni dispositivo, all'accesso successivo sarà necessario inserire la password. È possibile non impostare la password.

Operazione riuscita



Attenzione:
 Il nostro prodotto viene costantemente modificato e migliorato, in particolare i servizi online e le applicazioni associate. Per scaricare il manuale più recente e per un'ulteriore guida, contattarci all'indirizzo support@ecowitt.com oppure support.eu@ecowitt.net (UE/GB).

Produttore:
 ShenZhenShi OuSaiTeDianZi YouXianGongSi
 Indirizzo: C Dong 4 Ceng A, Minzhujijugongyecheng AQu, Xihuanlu, Shajingjiedao, Baoanqu Shenzhen, Guangdong 518101, CN
 E-mail: support@ecowitt.com support.eu@ecowitt.net (UE/GB)

Rappresentate per il Regno Unito
 UK AR HUA TENG LIMITED
 3 Glass Street, Hanley, Stoke On Trent, ST1 2ET
 Regno Unito

Rappresentate per la Comunità europea
 EC REP AC WORKS CONSULTING Srl Via Valfredo
 Pareto 125, 47521 Cesena (FC), ITALIA

Descrizioni di GW1101, GW1102, GW1103, GW1104

Avviso:

- Gli oggetti metallici possono attirare i fulmini, compreso il palo di supporto della stazione meteorologica. Non installare mai la stazione meteorologica durante un temporale.
- In caso di installazione della stazione meteorologica su un edificio o una struttura, consultare un elettricista autorizzato per la corretta messa a terra. Un fulmine che colpisce direttamente il palo metallico può danneggiare o distruggere l'abitazione e il prodotto.
- L'installazione della stazione meteorologica in un punto elevato può causare infortuni o decessi. Eseguire la maggior parte delle operazioni di controllo iniziali e di funzionamento a terra o all'interno di un edificio o abitazione. Installare la stazione meteorologica solo in una giornata serena e secca.
- Impostare il sistema e sistemare i sensori in un punto provvisorio comodamente accessibile per alcuni giorni, prendere familiarità con il sistema e accertarsi del regolare funzionamento del sistema prima di installarlo nel punto definitivo. In fase di montaggio del sensore, ricordarsi di prendere il telefono e di avere la pagina web che mostra i dati visualizzati, prima di fissare il palo di supporto, accertarsi di vedere che il segnale viene rilevato dal gateway GW1100 in maniera affidabile. Pertanto controllare i dati di sistema in loco durante il montaggio dei sensori.


Panoramica delle differenze tra i modelli:

Corrispondenza sensore	GW1100	GW1101	GW1102	GW1103	GW1104
Multi CH T&H	WH31				<input checked="" type="checkbox"/>
Esterno T&H	WH32		<input checked="" type="checkbox"/>		
Pluviometro	WH40		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vento e fotovoltaico	WS68		<input checked="" type="checkbox"/>		
Sensori	WS69	<input checked="" type="checkbox"/>			
Sonic Wind	WS80			<input checked="" type="checkbox"/>	

WH31 e WH32


WH31 e WH32 sembrano abbastanza simili, ma con definizione delle funzioni differente. WH32 è un sensore di temperatura e umidità esterno dedicato, ha la massima priorità rispetto ai dati di temperatura e umidità del sensore integrato di WS69 o WS80. WH31 è un sensore di temperatura e umidità multicanale selezionabile DIP switch. Supporta fino a 8 canali. Il sensore funziona mediante 2 batterie alcaline AA.

Interruttore abbassato. Interruttore alzato.




WH40

WH40 è un pluviometro. Assicurarsi di bloccare saldamente e in posizione l'imbuto (indicato dal contrassegno della freccia). Lo sportello della batteria deve essere serrato saldamente senza spazi. 1 batteria AA (consigliato al litio non ricaricabile). LED lampeggia ogni 49 s nel normale funzionamento. Premere il pulsante "RESET" se il LED non si accende o se rimane acceso fisso per tutto il tempo.




1. Parte superiore raccoglitore pioggia	4. Sportello vano batteria
2. Spia LED	5. Foro della vite di installazione su superficie
3. Livella a bolla	6. Foro installazione cavallotto

montaggio superficie:




Montaggio palo:
(non incluso)



WS68


Funziona con 1 batteria AA (consigliata al litio).



1. Coppette per velocità del vento	6. LED (rosso) per indicare la trasmissione dei dati
2. Banderuola	7. Sensore luce e sensore UV
3. Tubo di collegamento	8. Freccia NORD
4. Cavallotti	9. Pannello solare
5. Palo di montaggio (non incluso)	10. Pulsante Reset

WS69


Necessita di 2 batterie AA al litio (consigliato) o alcaline. LED lampeggia ogni 16 s nel normale funzionamento. Premere il pulsante "RESET" se il LED non si accende o se rimane acceso fisso per tutto il tempo.



1. Coppette per velocità del vento	7. Antenna
2. WindVane	8. Cavallotti
3. Sensori termometro e igrometro	9. Sportello vano batteria
4. Raccoglitore pioggia	10. Pulsante Reset
5. Livella a bolla	11. LED (rosso) per indicare la trasmissione dei dati
6. Pannello solare	12. Sensore luce e sensore UV

WS80

Necessita di 2 batterie AA al litio (consigliato) o alcaline. LED lampeggia ogni 5 s nel normale funzionamento. Premere il pulsante "RESET" se il LED non si accende o se rimane acceso fisso per tutto il tempo.



1. Strato condizionatore tensione superficiale (in attesa di brevetto)	7. Braccio di supporto
2. Vano batteria	8. Gruppo bracciale di montaggio e e cavallotto
3. Sensore temperatura e umidità	9. Cavo di alimentazione per riscaldatore integrato (12v1.0A)
4. Sensore luce e UV, spia LED	10. Porta USB (solo per uso in fabbrica)
5. Pannello solare	11. Pulsante calibrazione (solo per uso in fabbrica)
6. Indicatore allineamento NORD	12. Pulsante Reset